

(18)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-74745

(P2000-74745A)

(43)公開日 平成12年3月14日(2000.3.14)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	マーク(参考)
G 0 1 K 7/00	3 4 1	G 0 1 K 7/00	3 4 1-Z 5 K 0 6 0
A 6 1 B 5/00	1 0 1	A 6 1 B 5/00	1 0 1 D
H 0 4 B 1/034		H 0 4 B 1/034	L

審査請求 未請求 請求項の数6 O.L (全12頁)

(21)出願番号	特願平10-242035	(71)出願人	598057006 株式会社バネット 東京都八王子市松が谷21-4-3
(22)出願日	平成10年8月27日(1998.8.27)	(72)発明者	篠嵩 隆成 東京都八王子市松が谷21-4-3 株式会社バネット内
		(74)代理人	100009376 弁理士 山口 邦夫 (外1名) Fターム(参考) 5K060 AA02 CC04 CC11 FP06 GG03 HH02 HH09 JJ09 WW02 NN04 PP01


(54)【発明の名称】異常体温検知センサ及びその遅報システム

(57)【要約】

【課題】異常体温を検知する小型で薄型の簡易な異常体温検知センサと、この異常体温検知センサを被介護人に装着し、異常体温検知センサが異常体温を検知すると無線で介護人に知らせるようにする。

【解決手段】温度センサで検知された体温が所定範囲以外の温度である場合、異常体温検知信号を出すする異常体温検知センサ6と、異常体温検知センサ6からの異常体温検知信号に基づき異常体温警報を発生するステータス発生手段と、固有の識別番号を発生する識別番号発生手段と、この異常体温警報と識別番号とからなる送信情報を第1の電波として発信する発信手段とを行なう発信機2と、発信機2から発信された前記第1の電波を受信し、この受信された前記送信情報の識別番号及び異常体温警報を解読手段で解読し、この解読された識別番号と異常体温警報に基づき異常体温警報を認知させる認知手段4とを有する受信機3とを備えた異常体温遅報システムとした。

本発明を適用した介護人遅報システムの概略構成



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材上に温度を検知する温度センサを配置し、この温度センサで検知された体温が所定範囲以外の温度である場合には、異常体温検知信号を出力することを特徴とする異常体温検知センサ。

【請求項2】 前記基材上に肌との接触を検知する接触センサを配置し、前記温度センサで検知された体温が所定範囲以外の温度であると共に、前記接触センサにより肌との接触が検知された場合には、前記異常体温検知信号を出力することを特徴とする請求項1に記載の異常体温検知センサ。

【請求項3】 温度センサで検知された体温が所定範囲以外の温度である場合、異常体温検知信号を出力する異常体温検知センサと、この異常体温検知センサからの異常体温情報を発生するステータス発生手段と、固有の識別番号を発生する識別番号発生手段と、前記ステータス発生手段から発生された異常体温情報を前記識別番号発生手段から発生された識別番号とを有する送信情報を第1の電波として発信する発信手段とを具備する発信機と、

この発信機から発信された前記第1の電波を受信する受信手段と、この受信手段により受信された前記送信情報の前記識別番号及び前記異常体温警報と解説する解説手段と、この解説された識別番号と異常体温警報に基づき異常体温情報を認知させる認知手段とを有する受信機と、

を備えてなることを特徴とする異常体温通报システム。

【請求項4】 請求項3に記載の異常体温通报システムにおいて、

受信モードと発信モードを一定時間間隔で切り替え、受信モードのときは前記発信機から発信された前記第1の電波を受信し、送信モードのときは受信した第1の電波の前記送信情報をこの第1の電波と同一周波数の第2の電波として前記受信機に発信する中継アンテナ装置を備えてなることを特徴とする異常体温通报システム。

【請求項5】 請求項4に記載の異常体温通报システムにおいて、前記中継アンテナ装置は、送信モードで受信した第1の電波の前記送信情報をこの第1の電波と同一周波数の第2の電波として前記受信機に発信するときに、前記送信情報に固有のアンテナ番号を追加するアンテナ番号追加手段を備え。

前記受信機の前記解説手段では前記アンテナ番号を解説してなることを特徴とする異常体温通报システム。

【請求項6】 請求項4に記載の異常体温通报システムにおいて、前記中継アンテナ装置は、前記第1の電波を受信して得られた前記送信情報に基づいて前記異常体温警報情報を転送する電話転送処理手段を備えてなることを特徴とする異

常体温通报システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、被介護人の異常体温を検知する異常体温検知センサ及びこの異常体温検知センサで検知した異常体温を発信機で発信し受信機で受信して介護人に通報する異常体温通报システムに関するものである。

【0002】

【従来の技術】病院や介護施設などでは被介護人の体温を体温計で1日に数回、定期的に測定して病状や健康状態をチェックしている。この測定された体温が平熱例えば36℃(以下、度と称する)を基準にして一定の範囲内にあれば、体温は正常で病状や健康状態に特別な変化はないと判断することができる。これに対し、体温が一定の範囲外であるときは異常体温であると判断でき、この状態は生命が危険な状況にあることを示している。例えば、人間は生命活動がある限り体温が32度以下になるとことはなく、また通常は老人の体温は38度以上になることはないで、体温が32度以下及び38度以上になると、生命が危険な状況にあると見なすことができる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述のような異常体温を知るためには、介護人が定期的に体温計で被介護人の体温を測定しなければならず、かなりの手間と労力がかかる面倒であった。

【0004】そこで、病院等では病人に体温計を装着し、24時間体温をモニターする装置もあるが、装置が大きくなり高価なため、在宅の被介護人にこのような装置を用いることは経済的に無理である。また、体温計とモニタ装置と共にコードで接続されているため被介護人の心理的抵抗も大きく、被介護人はこのような体温計を取り付けるのが嫌がる傾向がある。

【0005】また、通常は体温計で体温を測定し、その測定値から介護人等が異常体温か否かを判断しているので、異常体温のみを検知するセンサと異常体温センサで異常体温を検知したら、それを自動的に介護人等に通知するシステムが所望されていた。

【0006】そこで、本発明は、異常体温を検知する小型で薄型の簡易な異常体温検知センサと、この異常体温検知センサを被介護人に装着し、異常体温検知センサが異常体温を検知すると無線で介護人に知らせるように構成した異常体温通报システムを提供することを目的とするものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明に係る異常体温検知センサは、基材上に温度を検知する温度センサを配置し、この温度センサで検知された体温が所定範囲以外の温度である場合には、異常体温検知信号を出力するもの

3

である。

【0008】また、本発明に係る異常体温検知センサは、前記基材上に肌との接触を検知する接触センサを配置し、前記温度センサで検知された体温が所定範囲以外の温度であると共に、前記接触センサにより肌との接触が検知された場合には、前記異常体温検知信号を出力するものである。

【0009】また、本発明に係る異常体温通報システムは、温度センサで検知される体温が所定範囲以外の温度である場合、異常体温検知信号を山とする異常体温検知センサと、この異常体温検知センサからの異常体温検知信号に基づき異常体温警報を発生するステータス発生手段と、匂いの識別番号を発する識別番号発生手段と、前記ステータス発生手段から発生された異常体温警報と前記識別番号発生手段から発生された識別番号とを有する送信情報を第1の電波として発信する発信手段とを具備する発信機と、この発信機から発信された前記第1の電波を受信する受信手段と、この受信手段により受信された前記送信情報の前記識別番号及び前記異常体温警報を解読する解読手段と、この解読された識別番号と異常体温警報に基づき異常体温警報を認知させる認知手段とを有する受信機とを備えてなすものである。

【0010】また、本発明に係る異常体温通报システムには、受信モードと発信モードを一定時間間隔で切り替わり、受信モードのときは前記送信機能から発信された前記第1の電波を受信し、送信モードのときには受信した第1の電波の前記送信情報をその第1の電波と同一周波数の第2の電波として前記受信機能に発信する中継アンテナ装置を備えてなるものである。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、図面に沿って本発明に係る異常体温検知センサ及び異常体温報システムの実施の形態の一例を説明する。図1は本発明を適用した介護人通報システムの概略構成を示す図である。介護人通報システムは、本発明に係る被介護人の異常体温を検知する異常体温検知センサ6に「便」を検知する「便センサ7」を追加して組み付いたセンサ部1と、このセンサ部1により検知された異常体温、排尿、排便等のステータス情報を右の識別番号（以下、「ID番号」と称す）とからなる送信情報を電波として発信する発信機2と、この発信機2から収集された電波を受信し、解読手段であるデコーダにより前記送信情報のID番号及びステータス情報を解説して介護人にID番号に基づく被介護人名、及びステータス情報に基づく異常体温、排尿、排便等を知らせる受信機3とから概略構成されている。

【0012】先ず、センサ部について説明する。図2はセンサ部の裏面図、図3はその側面図である。図2及び図3に示すように、センサ部1はセンサクリップ5と異常体温検知センサ6と屎／便センサ7とから構成されている。正常体温検知センサ6はセンサクリップ5に固定

され、尿／便センサ7はセンサクリップ5に着脱可能となっている。

【0013】また、図4は異常体温検知センサを示す平面図、図5はその側面断面である。図4(a)に示すように、細長形状でフィルム状をなすシリコンゴム等の薄板を基材10とし、その上に導電ペーパンとセンサがモールドにより一体成形されている。この導電ペーパンは基材10の長手方向に延伸したほぼ平行で近接配置されたストリップ線路11、12、13、14とからなり、一方の一対のストリップ線路11、12、13、14の先端にはサーミスター等の温度検知センサ16が接続され、他の一対のストリップ線路13、14の先端にはそれぞれ電極17a、17bが接続され接触センサ18が構成されている。この接触センサ18は被介護人の身体に異常体温を検知センサ6が接触している時だけ、温度検知センサ16は体温を検知していると判別するためのものである。接触センサ18が身体の肌に接触しているときは、温度検知センサ16も肌に接触していると考えられるからである。これにより身体の肌から異常体温検知センサ6を感知外した時に温度検知センサ16が外気温度を体温として検出するのを防止することができる。そして、温度検知センサ16と接触センサ18から異常体温検知部Aが構成される。更に、図4(b)に示すように、異常体温検知部Aの温度検知センサ16と接触センサ18を露出させた状態で、その他の部分に柔らかい肌触りのよい不織布19が接着されている。このようにして異常体温検知センサ6が形成されている(図5参照)。

【0014】また、人体の腹部は体温が安定しており、外気を遮断して腹部の温度を検知することにより安定して体温を検知することができる。人間は体温がある限り体温が3度以下になることはなく、また、介護が必要な老人の腹部であったとしてもその体温が3度以上になることはない。それゆえ、体温が3度以下及び3度以上になると体温が非常に危険な状態にあると考えられるので、本実施の形態では体温が3度以下及び3度以上になり、しかも接触センサ18が肌に接触しているときだけ異常体温警報が発信機2から発信されるようになっている。

【0015】また、図6は異常体温検知センサのサーミスク等の温度検知センサの特性を説明する圖であり、横軸が速度、縦軸が抵抗で、特性曲線は温度上昇とともに抵抗値が減少することを示している。このサーミスク等の特性を利用して温度（体温）を測定し、抵抗値R1とのときの温度を3度、抵抗値R2とのときの温度を3.8度とすると、抵抗値がR1以上又はR2以下になると体温は3.2度以下又は3.8度以上であると見なされる。図7はどのような場合に異常体温検知信号がに出力されるかを窺明する圖であり、横軸は時間、縦軸は温度（体温）で、時間の経過とともにもう一度温度（体温）の変化を示している。

50 図7（a）に示すように体温が3.2度以下にかかると

異常体温検知信号が出力され、また図7(b)に示すように、体温が3度以上になると、異常体温検知信号が 出力されるようになっている。

【0016】また、図4に示すように、接触センサ18が肌に接触した状態では、電極17a、17b間に肌を専体として微弱な電流が流れるので、これにより異常体温検知センサ6が肌に接触しているのを検知することができる。被介護人がセンサ部3を取り外し、異常体温検知センサ6が肌と接触しない状態となると、接触センサ18の電極17a、17b間に電流が流れず、これにより異常体温検知センサ6は肌と接触していないと判別される。異常体温検知について詳説は後述する。

【0017】また、図8は尿/便センサの平面図、図9はその側面図である。図8(a)に示すように、細長形状の紙または薄いプラスチックシートを基材20とし、その上にシリコン樹脂のような液体インクまたはペーストを塗布する。このように処理された基材20の上に導電パターンが印刷されている。この導電パターンは基材20の長手方向に延出したほぼ平行な第1及び第2のストリップ線路21、22と、この間に位置する短い第3のストリップ線路23とからなる。第1及び第2のストリップ線路21、22の先端部分は互いに近接した幅広部分21a、22aを有し、これら幅広部分21a、22aによって便換知部Cが構成されている。更に、第3のストリップ線路23の先端部23aの近傍には、第2のストリップ線路22の途中側部から突起部22bが突出している。この第3のストリップ線路23の先端部23aと所定の間隔を保てて形成された第2のストリップ線路22の突起部22bとで、尿換知部Bが構成されている。

【0018】そして、図8(b)に示すように、基材20の端部の端子部25、尿換知部Bを含む基材中央部26及び便換知部Cを露出させ、他の部分を被覆するよう液体インクのパターン27を印刷形成する。これにより、基材20のパターン27の部分が尿が沈み込むのを防止することができる。更に、図8(c)に示すように、端子部25を露出させた状態で、その他の部分に柔らかい肌触りのよい不織布28が接着されている。この端子部25にはセンサクリップ5の後述する3個の係合ピン33bと係合するための係合孔30がストリップ線路21、22、23間に穿設されている。このようにして尿/便センサ7が形成されている(図9参照)。

【0019】尿尿により便換知部Bの第3のストリップ線路23の先端部23aと第2のストリップ線路22の突起部22b間が導通し電流が流れると、尿換知信号が 出力され、排便により便換知部Cの第1及び第2のストリップ線路21、22の幅広部分21a、22a間が導通し電流が流れると、便換知信号が 出力されるようになっている。

【0020】また、図10はセンサクリップを示し、

(a)はその平面図、(b)はその裏面図であり、図11はセンサクリップに尿/便センサの端子部を取り付けた状態を示す側面図である。図10及び図11に示すように、センサクリップ5は本体部32と、この本体部32に閉鎖可能な枢着部33とからなる。蓋部33の表面には蓋部33を開くための押さえ部33aが設けられ、蓋部33の裏面の開口E側には尿/便センサ7の端子部25の3個の係合孔30と係合する3個の係合ピン33bが下方に向けて突設されている。

【0021】また、センサクリップ5の本体部32の上面には前記3個の係合ピン33bとそれぞれ係合する係合溝32aが刻設され、係合溝32aより開口E側には開口Eと略平行に後退する確認ボタン35のショートバー38を埋没させるための長溝32bが刻設されている。本体部32の裏面には異常体温検知センサ6の基端部が固定され、裏面の開口E側には尿/便センサ7が確実に取り付けられたか確認するための確認ボタン35のボタン部36が丸溝32c内に設けられている。更に、本体部32と強化部2は異常体温検知センサ6及び尿/便センサ7の信号端であるケーブル42で接続されている。

【0022】また、図12は確認ボタンを示す斜視図であり、確認ボタン35はボタン部36と、ボタン部36の一端が図示された連絡バー37と、連絡バー37の他端に図示された金属製のショートバー38とからなる。ボタン部36とショートバー38間の連絡バー37にはバネ39が縫結されており、バネ39によりボタン部36の頭部は丸溝32c内に突出するように、ショートバー38は丸溝32c内に埋没するように付勢されている。ショートバー38には所定間隔で3個の突起38aが突起部38bで埋められている。

【0023】そして、図11に示すように、蓋部33の押さえ部33aを押さえて蓋部33を開口させ、開口E側から尿/便センサ7の端子部25の3個の係合孔30がそれぞれ係合溝32aの上に位置するように基材20側を上にして端子部25の露出部分を下にして尿/便センサ7を挿入し、次いで蓋部33を閉じると、係合ピン33bが尿/便センサ7の係合孔30を貫通して係合溝32aと係合し、このようにして尿/便センサ7をセンサクリップ5にセットする。次いで、バネ39の付勢力に抗してボタン部36を押し込むと、ショートバー38が長溝32bから逃出し、3個の突起38aが尿/便センサ7の端子部25のストリップ線路21、22、23に当接してショートさせることにより、受信機3の後述する振動モーター6を振動させて、尿/便センサ7がセンサクリップ5に確実に取り付けられているを確認するようになっている。

【0024】また、図13は発信機を示しており、(a)はその正面図、(b)はその裏面図である。発信機2の正面には、型式等を表示する銘板4が貼り付け

られ、側面にはケーブル42が接続されている。発信機2の裏面には被介護人が介護人を呼ぶための介護人コールボタン43が設けられ、下部には電池を収納するための電池ホルダー44が格納されている。

【0025】また、図14は受信機を示し、受信機3の上側には電源スイッチ45が設けられ、正面には振動による警報を一時停止させる振動一時停止ボタン46と被介護人名、警報の種類等を表示するLCD47が設けられている。更に、受信機3の一側には電池を収納するための電池ホルダー48が格納され、他側には受信機3を介護人のベルト等に吊すためのキー・ホルダー49が連結されている。

【0026】次に、センサ部を被介護人に装着する状態を図1を参考して説明する。被介護人の腰部に対して例えば図示せぬむつカバーの内部にセンサ部1が配置される。センサ部1の異常体温検知センサ1と尿/便センサ7はセンサクリップ5に取り付けられケーブル42を介して発信機2に接続される。この発信機2は例示ばおむつカバーの外側に面ファスナー等の取付手段で着脱可能に取り付けられる。異常体温検知センサ1は不織布19側を腰部に当接させ、異常体温検知部Aを皮膚に密着させる。接触センサ18により異常体温検知部Aは腹部の肌に密着接触していることを検知し、温度検知センサ16で腹部の温度を測定する。温度検知センサ16からの異常体温検知信号及び接触センサ18からの肌接觸の検知信号は、発信機2内の異常体温センサ回路50に入力されて処理される。異常体温センサ回路50について詳細は後述する。

【0027】また、尿/便センサ7は不織布28側を腹部に密着させ、尿検知部Bを被介護人の排尿部近傍に位置させる。更に、便検知部Cを被介護人の排便部近傍に位置させる。この尿、尿検知部Bを被介護人の排尿点付近によるよう折り曲げて位置を調節する。尿検知部Bを排尿点に近くすると、少量の排尿を検知し、排尿点から離れるとその直所まで尿が漫透するまで検知せないようにすることができる。便検知部Cは尿検知部Bとは独立しているので、排便と排尿とが区別して検知される。尿検知部Bからの尿検知信号及び便検知部Cからの便検知信号は発信機2内の尿/便センサ回路51に入力され処理される。尿/便センサ回路51について詳細は後述する。

【0028】次に、センサ部から出力された各種検知信号を処理し、その送信情報を電波として発信する発信機の処理のフローについて説明する。発信機2はセンサ部1から出力された各種検知信号を処理すると共に、老人等の徘徊を検知するためのマークー信号を発生させる回路(徘徊用マークー信号連続発生回路52)も備えている。徘徊用マークー信号連続発生回路52について詳細は後述する。

【0029】図15はセンサ部と発信機のブロック図で

あり、センサ部1の温度検知センサ16からの信号は発信機2の異常体温センサ回路50に入力され処理される。接触センサ18からの信号も異常体温センサ回路50に入力され処理される。異常体温検知部Aの温度検知センサ16から32度以下又は38度以上を示す異常体温検知信号がOutputされ、接触センサ18から肌接觸の検知信号がOutputされた時には、異常体温センサ回路50から異常体温警報がステータス発生回路53に出力される。

【0030】また、尿/便センサ7の尿検知部Bからの信号は尿/便センサ回路51に入力され処理される。同様に、尿/便センサ7の便検知部Cからの信号は尿/便センサ回路51に入力され処理される。尿/便センサ7の尿検知部Bから尿検知信号がOutputされた時は、尿/便センサ回路51から尿検知警報がステータス発生回路53に出力され、また尿/便センサ7の便検知部Cから便検知信号がOutputされた時は、尿/便センサ回路51から便検知警報がステータス発生回路53に出力される。更に、送信機2に設けられた介護人コールボタン43が押されると、介護人ホールドボタン43からの介護人コール信号がステータス発生回路53に出力される。

【0031】また、徘徊用マークー信号連続発生回路52から一定の時間間隔でマークー信号がステータス発生回路53に出力される。この徘徊用マークー信号連続発生回路52は老人等の徘徊を検知するためのものである。徘徊用マークー信号連続発生回路52からマークー信号がステータス発生回路53に出力されると、ステータス発生回路53ではマークー信号のステータス情報を発生し、このステータス情報をI D番号発生回路54から発生されたI D番号からなる送信情報を後述するFSK(Frequency Shift Keying)変調回路55及びRF(Radio Frequency)発信器56を介してアンテナ57から発信され、受信機3で受信される。受信機3の受信可能エリア内に発信機2が存在していれば、受信機3は一定時間間隔でマークー信号のステータス情報とI D番号からなる送信情報を受信するので、その場合には受信機3の後述する振動モーター64は動作しない。発信機2が受信機3の受信可能エリア外に移動して、受信機3が所定時間経過してもマークー信号のステータス情報とI D番号からなる送信情報を受信できない場合には、振動モーター64が作動すると共に、LCD47により徘徊警報を表示して、徘徊警報を知らせるようになってい

る。

【0032】そして、ステータス発生回路53では、例えば異常体温警報があった場合には、そのステータス情報を発生し、I D番号発生回路54では固有のI D番号を発生させ、このステータス情報とI D番号からなる送信情報をFSK(Frequency Shift Keying)変調回路55に出力する。FSK変調回路55ではこのステータス情報をI D番号からなる送信情報を高周波に変調し

て R F (Radio Frequency) 発信器 5 6 に送信し、R F 発信器 5 6 からアンテナ 5 7 を介して電波を発信する。

【0 0 3 3】また、回 1 6 は受信機側のブロック図である。発信機 2 から発信された電波は受信機 3 のアンテナ 6 0 を介して R F 受信器 6 1 に受信され、F S K 検波回路 6 2 で検波され、デコーダ 6 3 で前記送信情報の I D 番号及びステータス情報が解読され、このステータス情報の各種警報に基づき、振動モータ 6 4 を振動させると共に、L C D 4 7 に I D 番号に基づく被介護人名、ステータス情報に基づく警報の種類等を表示する。そして、振動モータ 6 4 と L C D 4 7 から認知手段 6 5 が構成される。なお、認知手段としては、この他に発信音を切り換えたり、又は合成音声により警報の種類等を知らせるように構成してもよい。

【0 0 3 4】また、警報の種類により振動が異なり、例えば、異常体温警報の場合には連続して振動する。この振動は介護人が受信機 3 の電源スイッチ 4 5 をオフしない限り停止しない。また、原稿知警報の場合には 0.2 秒程度の振動が 7 ~ 8 秒間隔で繰り返す。介護人が振動一時停止ボタン 4 6 を押すと一時停止する。また、便換知警報の場合、及び便換知警報と原稿知警報が同時にに出た場合には 0.5 秒程度の振動が 3 ~ 5 秒間隔で繰り返す。介護人が振動一時停止ボタン 4 6 を押すと 1 ~ 2 分程度一時停止する。また、介護人コード警報の場合には 1 ~ 2 秒程度の振動が 2.0 秒程度繰り返す。また、被介護人の発信機 2 が受信機 3 の受信可能エリアに移動して、受信機 3 が所定時間経過してもマーク一信号のステータス情報と I D 番号からの送信情報を受信できないときを発せられる徘徊警報の場合には、連続して振動する。このように、替役の種類により振動が異なるので、介護人はその振動により警報の種類を知ることができる。

【0 0 3 5】また、回 1 7 は中維アンテナ装置のブロック図である。中維アンテナ装置は、例えば、介護人が複数の被介護人を担当する場合、受信範囲を広くするために必要である。また、被介護人の家族が外出中に異常体温等が発生した場合、それを親戚や介護人や介護センター等に連絡する場合等に必要である。

【0 0 3 6】中維アンテナ装置 6 7 は、受信モードと発信モードを受信した信号に同期又是非同期で一定時間間隔、例えば 1.0 ~ 2.0 秒間隔で切り換え、受信モードのときには発信機 2 から発信された電波(第 1 の電波)を受信し、送信モードのときには受信した第 1 の電波の前記送信情報である I D 番号とステータス情報に固有のアンテナ番号を追加して、この第 1 の電波と同一周波数の第 2 の電波として増幅して受信機 3 に発信するものである。

【0 0 3 7】先ず、受信モードでは、発信機 2 から発信された電波は、中維アンテナ装置 6 7 のアンテナ 6 8 を介して受信部 6 9 に受信され、受信した電波の送信情報

は受信部 6 9 からシフトレジスター 7 0 に一時記憶される。シフトレジスター 7 0 はクロック 7 1 で時間制御され、所定時間経過後、一時記憶した前記送信情報を送信部 7 2 に送出する。次に、発信モードでは、送信部 7 2 でシフトレジスター 7 0 から送られた送信情報にアンテナ番号追加回路 7 3 からのアンテナ番号を追加してアンテナ 6 8 から送信する。この際、電源 7 5 及びアンテナ 6 8 は共に受信部 6 9 又は送信部 7 2 に 1.0 ~ 2.0 秒間隔で切り換わる。これにより、受信部 6 9 側及び送信部 7 2 側にそれぞれ専用の電源を設けなくてもよいことになる。

【0 0 3 8】また、アンテナ 6 8 から発信された電波は受信機 3 で受信される。この際、アンテナ番号追加回路 7 3 で追加されたアンテナ番号が受信機 3 のデコーダ 6 3 で解読される。このアンテナ番号は中維アンテナ装置 6 7 を特定するもので、例えば、病院の病室毎に中維アンテナ装置を設けた場合、受信機 3 でのアンテナ番号を解読することにより、どの病室の中維アンテナ装置か特定することができる。

【0 0 3 9】また、シフトレジスター 7 0 はステータス情報弁別部 7 7 と接続されている。ステータス情報弁別部 7 7 は異常体温等のステータス情報を弁別するためのもので、例えばパルス間隔によりステータス情報を弁別している。ステータス情報弁別部 7 7 にはオートダイヤラー 7 8 が接続されている。オートダイヤラー 7 8 は予め登録された介護人、介護センター、親戚等の電話番号に自動的に電話をかけ、ステータス情報を応じて発信音を切り換えたり、又は合成音声で知らせるためのものである。オートダイヤラー 7 8 から携帯電話／P H S 7 9 を介して電話をかけたり、MODE M (modulator-demodulator) カード 0 を介して公衆電話回線に接続し電話をかけるようになっている。なお、アンテナ 6 8 と同時にいろいろな端末の送受信波を用いてよい。

【0 0 4 0】次に、異常体温警報の具体的な流れを説明する。先ず、例えば被介護人甲の異常体温检测センサ 6 の異常体温检测部 A の温度检测センサ 1 6 から 3.2 度以下又は 3.8 度以上を示す異常体温检测信号が送出され、接触センサ 1 8 から肌肤接触の検知信号が送出された時には、異常体温センサ回路 5 0 から異常体温警報がステー

40 タス発生回路 5 3 に送出される。ステータス発生回路 5 3 では、異常体温警報のステータス情報を発生し、I D 番号発生回路 5 4 では固有の I D 番号を発生し、この異常体温警報のステータス情報を I D 番号からなる送信情報を F S K 变调回路 5 5 に送出する。F S K 变调回路 5 5 ではこの送信情報を高周波に変調して R F 発信器 5 6 に送信し、R F 発信器 5 6 からアンテナ 5 7 を介して電波を発信する。

【0 0 4 1】そして、発信機 2 から発信された電波は、中維アンテナ装置 6 7 に受信され、中維アンテナ装置 6 7 で受信された送信情報をアンテナ番号を付加して電波

を増強して介護人の受信機3に送信する。そして、中継アンテナ装置6 7から送信された電波は受信機3に受信され、介護人の受信機3のデコード6 3までID番号、ステータス情報(ここでは、異常体温警報)、アンテナ番号を解説し、異常体温警報に基づいて振動モード6 4を連続振動させる。介護人は振動モード6 4の連続振動により異常体温警報を認知すると共に、LCD4 7によりID番号に基づく被介護人名(ここでは甲)、ステータス情報に基づく警報の種類(ここでは異常体温警報)、アンテナ番号に基づく施設名等を知ることができる。

【0042】一方、中継アンテナ装置6 7のシフトレジスター7 0からのID番号とステータス情報をからなる送信情報はステータス情報別部7 7では、前記送信情報のステータス情報弁別部7 7では、前記送信情報のステータス情報から異常体温警報を弁別し、オートダイヤラー7 8により登録された介護人、介護センター、親戚等の電話番号に自動的に電話をかけ、発信音を切り換えたり又は合成音声にて異常体温警報を伝送する。これにより、介護人通報システムを広域に拡張することができる。

5ではなく、異常体温検知センサ6と発信機2を直接コード8 5で接続しており、それ以外は上述第1の実施の形態と同様の介護人通報システムとなっている。センサ部1'が異常体温検知センサ6のみからなるので、異常体温検知センサ6を塵芥に直接密着させればよく、ズボン、バンド、おむつ等に簡便に取り付けることができる。

【0047】なお、上述実施の形態では、介護人通報システムの警報の種類として異常体温警報、尿検知警報、便検知警報、徘徊警報、介護人コール警報としたが、これに限定されるわけではなく、異常体温警報のみであつてもよいことは勿論である。

【0048】また、異常体温検知センサは体温が32度以下、38度以上のときに異常体温検知信号を出力するましたが、これに限らず、33度以下、39度以上のとき等他の温度範囲のときに異常体温検知信号を出力してもよいことは勿論である。また、接触センサにより異常体温検知人が身体の肌に接触していることを検知するようになしたが、これに限らず、圧力センサにより異常体温検知人が身体の肌に接触していることを検知するようにもよい。

【0049】また、異常体温検知センサと尿／便センサをシート部分としたが、これにそれぞれ異常体温センサ回路と尿／便センサ回路を含めた部分を異常体温検知センサと尿／便センサとしてもよい。また、中継アンテナ装置はステータス情報弁別部7 7及びオートダイヤラー7 8等の電話転送処理手段を備えていなくてもよいことは勿論である。

【0050】

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る異常体温検知センサによれば、異常体温検知センサは温度検知センサと接触センサからなるので、接触センサにより身体の肌から異常体温検知センサを取り外した時に温度検知センサが体温変化を検出するのを防止でき、確実に異常体温を検出することができる。

【0051】また、個別の受信機ごとに固有の識別番号を付けたので、従来の無線方式では、同一エリア、同一周波数で複数の発信があると混信してしまうが、そのような混信を防ぐことができる。また、識別番号及びステータス情報である異常体温警報を電波で発信するので、受信側では識別番号に基づく被介護人の特定、及び異常体温警報を知ることができ、介護人が異常体温警報に応じて当該被介護人に対して迅速かつ適切に対処することができる。また、中継アンテナ装置により、異常体温測定システムを広域に拡張することができ、介護人の行動範囲を広げたり、1人の介護人により広いエリアの多数の被介護人を介護することができる。

設けなくてもよく、節電が可能となる。また、中継アンテナ装置は第1信機から受信した送信情報にアンテナ番号を追加して発信するので、受信機の解説手段によりアンテナ番号を解説することにより、どの中継アンテナ装置か特定することができる。また、中継アンテナ装置の電話転送処理手段により、自動的に電話を転送し、異常体温警報を知らせることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した介護人通報システムの概略構成を示し、かつセンサ部を被介護人に装着する状態を示す説明図である。

【図2】本発明に係るセンサ部の裏面図である。

【図3】本発明に係るセンサ部の側面図である。

【図4】本発明に係る異常体温検知センサの平面図である。

【図5】本発明に係る異常体温後知センサの側断面図である。

【図6】異常体温検知センサの温度検知センサの特性を示す図である。

【図7】異常体温検知信号の出力を説明する図で、

(a) は体温が32度以下の場合、(b) は体温が38度以上の場合は示している。

【図8】尿／便センサの平面図である。

【図9】尿／便センサの側断面図である。

【図10】センサクリップを示し、(a) はその平面図、(b) はその裏面図である。

【図11】センサクリップの側断面図である。

【図12】確認ボタンの斜視図である。

【図13】発信機を示し、(a) はその正面図、(b) はその裏面図である。

【図14】受信機の正面図である。

【図15】センサ部と発信機のブロック図である。

【図16】受信機のブロック図である。

【図17】中継アンテナ装置のブロック図である。


【図18】第2の実施の形態のセンサ部を示す説明図である。

【符号の説明】

- | | |
|------------|-----------------|
| 1, 1' | センサ部 |
| 2, 2' | 発信機 |
| 3 | 受信機 |
| 5 | センサクリップ |
| 6 | 異常体温検知センサ |
| 7 | 尿／便センサ |
| 16 | 温度検知センサ |
| 17a, 17b | 電極 |
| 18 | 接触センサ |
| 21, 22, 23 | ストリップ線路 |
| 25 | 端子部 |
| 30 | 係合孔 |
| 32 | 本体部 |
| 33 | 蓋部 |
| 35 | 確認ボタン |
| 38 | ショートバー |
| 43 | 介護人コールボタン |
| 46 | 振動一時停止ボタン |
| 47 | LCD |
| 50 | 異常体温センサ回路 |
| 51 | 尿／便センサ回路 |
| 52 | 徘徊用マーカー信号連続発生回路 |
| 53 | ステータス発生回路 |
| 54 | ID番号発生回路 |
| 63 | デコーダ（解説手段） |
| 64 | 振動モーター |
| 65 | 認知手段 |
| 67 | 中継アンテナ装置 |
| 70 | シフトレジスター |
| 73 | アンテナ番号追加回路 |
| 78 | オートダイヤラー |
| A | 異常体温検知部 |
| B | 尿便検知部 |
| C | 便検知部 |


【図2】

センサ部の裏面図




【図3】

センサ部の側面図



【図1】



本発明を適用した介護人通報システムの概略構成 本発明に係る異常体温検知センサの平面図



【図4】


【図5】

本発明に係る異常体温検知センサの側断面図 異常体温検知センサの温度検知センサの特性を示す図




【図9】

尿/便センサの側断面図




【図7】

異常体温検知信号の出力を説明する図




【図10】

センサクリップ




【図12】

確認ボタンの斜視図




【図8】

尿/便センサの平面図





【図11】

センサクリップの側断面図




【図13】

発信機



【図14】

受信機の正面図






【図15】

センサ部と発信機のブロック図 受信機のブロック図

【図16】

第2の実施の形態のセンサ部



【図17】

中継アンテナ装置のブロック図

